Bild 1: Haslach im Kinzigtal, Schnapperwehr,
Blick in Richtung Osten, Übersicht.

Bild 2: Haslach im Kinzigtal, Schnapperwehr,
Blick in Richtung Westen, Übersicht.

Bild 3: Haslach im Kinzigtal, Schnapperwehr, Überprüfung der Lage der Gasleitung durch einen Mitarbeiter der Fa. Terranets BW GmbH mit Hilfe des Messgerätes „Ferrolux FS10“.

Bild 4: Haslach im Kinzigtal, Schnapperwehr, Durchführung der Suchschürfung.

Bild 5: Haslach im Kinzigtal, Schnapperwehr, Auffinden der oberen Ummantelung der Gasleitung in einer einer Tiefe von 1,02 m u. GOK (219,96 m ü. NN).

Bild 6: Haslach im Kinzigtal, Schnapperwehr, Auffinden der oberen Ummantelung der Gasleitung in einer Tiefe von 1,02 m u. GOK (219,96 m ü. NN).

Bild 7: Haslach im Kinzigtal, Schnapperwehr, Schurf auf der Gasleitung.

Bild 8: Haslach im Kinzigtal, Schnapperwehr,
Verschluß des Schurfes und Einbringen eines Warnhinweises.

Bild 9: Haslach im Kinzigtal, Schnapperwehr, verschlossener Schurf.

Bild 10: Haslach im Kinzigtal, Schnapperwehr,
Blick in Richtung Westen, Übersicht.

Bild 11: Haslach im Kinzigtal, Schnapperwehr,
Blick in Richtung Westen, Übersicht.